

Formulaire de notification d'évènements volontaires

Informations générales

Code	012-EVN-VOL-2026
Notifiant	Membres d'équipage
Nom	-
Prénoms	-
Téléphone	-
Email	s.hodonou@anac.bj
Voulez-vous être tenu informé ?	Oui

Détails du volontaire

Date	01/02/2026
Heure	22:37
Immatriculation de l'aéronef	HF-520
Opérateur	AIR COTE D'IVOIRE

Description

Après inspection SAFA de l'aéronef et vérification satisfaisante des licences de membres d'équipage, le départ de l'aéronef a été observé. Il est noté que les feux "STROBES" n'ont pas été activés par l'équipage, depuis la mise en route jusqu'au décollage. Les "STROBES" sont-ils INOP ? Rien de tel mentionné dans le TECHLOG pendant l'inspection. Est-ce donc un défaut de procédure non déroulée convenablement ?

Commentaire

A élucider.



Document généré le 22/03/2026 à 01:26
ANAC - Agence Nationale de l'Aviation Civile